Malá vodní nádrž HOKOV

Vážení občané,

v nedávné době se na facebooku objevily informace o údajně katastrofálním stavu rybníka v Hokově. Proto považuji za důležité uvést věc na pravou míru. Dne 14.9.2026 provedla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Rakovník kontrolu zdroje požární vody - nádrže Hokov. Při kontrole byla zjištěna plovoucí vrstva řas a sinic na hladině. Po jejím odhalení byla voda čirá a bylo vidět na hladinu. Orientačním měřením byla zjištěna hloubka přibližně 100 cm. Samotná pokrývka hladiny, tedy tzv. "žabinec", podle hasičů není ničím mimořádným. HZS uvádí, že pokrývka vodní hladiny je častým problémem nejen u zdrojů požární vody, ale i u dalších vodních ploch. A především - HZS ve svém vyjádření potvrzuje, že vodní zdroj pro čerpání požární vody při zásahu využitelný. Sání probíhá ze spodní části vodního sloupce a jeho výšku lze případně upravit. Podle aktuální kontroly HZS není rybník v takovém stavu, aby byl nevyhovující jako zdroj požární vody. Důležitý závěr: pro případ zásahu hasičů je rybník v Hokově využitelný!

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Č. j.:
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum: 17. 9. 2026

Adresát:
Obec Hořovičky
č.p. 111
270 04 Hořovičky

Věc: Informace o provedení kontroly zdroje požární vody

Vážená paní starostko,

tímto dopisem Vás informujeme, že jednotka požární ochrany HZS STC ze stanice Rakovník provedla kontrolu stavu a akceschopnosti zdroje požární vody ve Vaší obci.

Kontrola byla provedena dne 14. 9. 2026 u zdroje požární vody – nádrž Hokov, který je uveden v příloze č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2025, kterou byl vydán Požární řád obce Hořovičky.

Na místě byla zjištěna plovoucí vrstva řas a sinic na hladině vodního zdroje. Po odhalení vrstvy byl vodní zdroj čirý a bylo vidět na hladinu. Příslušníci na místě provedli orientační měření pomocí trhacího háku a svinovacího metru, přičemž byla zjištěna hloubka přibližně 100 cm. Ve vodním zdroji se nacházel jeden kus dřeva, další nalezeny nebyly.

Vodní zdroj je pro čerpání požární vody v případě zásahu využitelný, protože sání probíhá ze spodní části vodního sloupce a případně se dá výška upravit.

Pokrývka vodní hladiny je častý problém nejen u vodních zdrojů určených k odběru požární vody, ale i u ostatních vodních ploch s výskytem živočichů. Příčinou je globální nedostatek vodních srážek a okysličování vody.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že pravidelná kontrola a udržování zdrojů požární vody v trvalé použitelnosti je jednou ze základních povinností obcí na úseku požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Kontrola použitelnosti těchto zdrojů se provádí nejméně jedenkrát ročně odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně. Výstupem z této kontroly je doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního

Tel.: 950 870 011
E-mail: stc.podatelna@hzscr.cz
Datová schránka: dz4aa73
IČO: 70885371
Číslo účtu: 19-8609881/0710

zařízení (§ 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů).

Kontrola provedená jednotkou požární ochrany slouží primárně pro praktické prověření funkčnosti k hašení. **Nenahrazuje** oficiální kontrolu požárně bezpečnostního zařízení (požární