KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE HOŘOVIČKY – INFORMACE:

Dne 22.9.2026 jsem emailem obdržela urgentní oznámení – ohrožení života a zdraví u kostela Nejsvětější Trojice Hořovičky. Na kostele jsou trhliny, poškození zdiv, okenních záklenků a korunní římsy. Nelze vyloučit ani uvolnění a sesunutí střešních tašek. Obec je vlastníkem okolních pozemků, bylo tedy navrženo opatření, aby obec omezila vstup do prostoru nejméně 5 metrů od obvodových zdí kostela.

Dne 23.9.2026 jsem oslovila kompetentní orgány k provedení místního šetření – Městský úřad Jesenice u Rakovníka, stavební úřad, kdy jsem žádala o provedení kontroly stavby a přijetí případného opatření k nápravě podle zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, dále jsem oslovila Římskokatolickou farnost Petrovice u Rakovníka (vlastník kostela Nejsvětější Trojice v Hořovičkách), kde jsem vlastníka upozornila na možný nevyhovující stavebně-technický stav kostela a vyzvala k zajištění odborného posouzení a případných zabezpečovacích opatření, následně byl osloven Městský úřad Rakovník, odbor školství a kultury, s podnětem k výkonu státní památkové péče a k prověření stavu kostela.

Dne 6.10.2026 jsem obdržela od Městského úřadu Rakovník termín na místní šetření ve věci prověření aktuálního stavu kostela Nejsvětější Trojice v Hořovičkách a to dne 15.10.2026 v 10.00 hod. před kostelem. Dalšími účastníky řízení byli – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Městský úřad Jesenice-stavební odbor a OÚ Hořovičky. Dne 8.10.2026 jsem obdržela od Městského úřadu Jesenice-stavební odbor, oznámení o zahájení kontroly stavby kostela Nejsvětější Trojice v Hořovičkách, taktéž na den 15.10.2026 od 10.00 hod.

Dne 15.10.2026 se konala kontrola kostela Nejsvětější Trojice v Hořovičkách za účasti:

MěÚ Rakovník – pí Sklenářová, pí Knorová
Národní památkový ústav Praha – pí Konstatská
Vlastník – farnost Petrovice- p. Kružík
Obec Hořovičky – pí Mendíková-starostka
MěÚ Jesenice-pí Pašíkovská, pí Fišerová
Arcibiskupství pražské – p. Plachý

Výsledek jednání: Vlastník kostela (Římskokatolická farnost Petrovice) zajistí statický posudek stavu kostela a viditelných trhlin. Dále bude zajištěna uvolněná klenba na severní straně kostela. Bylo požadováno doplnění a upevnění uvolněných tašek. Vlastník zajistí rozmístění stabilních zábran a viditelných výstražných tabulí. Termín zabezpečení cesty je 1 týden. Termín na zabezpečení střechy do 15.11.2026. Statický posudek bude zajištěn do 30.11.2026.

V pondělí 19.10.2026 byly provedeny práce na kostele – oprava uvolněné střešní krytiny. Opravu provedl pan Kružík z Římskokatolické církve Petrovice (vlastník kostela) a pan Mgr. Plachý z Arcibiskupství pražského.

Se souhlasem pana Mgr. Plachého ze stavebního odboru Arcibiskupství pražského cituji jeho vyjádření:

„*V pondělí 19.10.2026 proběhlo havarijní zajištění střechy kaple proti pádu uvolněné střešní krytiny. Vzhledem k závěrům účinným během nedávné schůzky in sittu se zástupci farnosti, obce, stavebního úřadu a orgánů státní památkové péče započala Římskokatolická farnost Petrovice neprodleně se zajišťovacími pracemi. Vzhledem k omezeným finančním možnostem farnosti, vytížení dodavatelských firem a neodkladnosti, provedl zajištění osobně pan farář Václav Kružík se stavebním technikem farnosti Mgr. Filipem Plachým. K zajištění narušeného oblouku*

okenního otvoru sdělujeme, že vyjádření statika ke stavu předmětné konstrukce a návrh sanace obdrží farnost během první poloviny listopadu. Zatím v součinnosti a se souhlasem obce provedeme pro jistotu drobné ohrazení v prostoru okolo okna, které neomezí residenty v užívání místní obslužné komunikace“

Na základě tel. hovoru dne 20.10.2026 mi pan Mgr. Plachý sdělil, že do kostela Nejsvětější Trojice v Hořovičkách za poslední dobu investovala církev cca 30.000,-- a pro rok 2027 se budou snažit pomoct s přípravou žádosti o dotaci a je v plánu oprava věžičky a strop v kostele.

Fotodokumentaci a souhlas se zveřejněním poskytl pan Mgr. Plachý (Arcibiskupství pražské):